
EN

QUICK START GUIDE

USB 3.0 Cable



WARRANTY STATEMENT

ADATA provides replacement or repair service for defective products to our customers within the applicable warranty period. Please note that ADATA is not responsible for providing free repair if the product defect is caused by any of the following factors:
(1) Damage caused by natural calamity or any inappropriate usage.
(2) Product has been repaired or taken apart by unauthorized personnel.
(3) The warranty label is altered, damaged or missing.
(4) Product serial number does not conform to records in our system or the label has been altered.
(5) Products purchased from unauthorized agents. This limited warranty covers only repair or replacement of defective ADATA products. ADATA is not liable for, and does not cover under warranty, any loss of data or any cost associated with determining the source of system problems or removing, servicing or installing ADATA products. ADATA warranty policy applies only to repair or replacement of ADATA products.

ONLINE CUSTOMER SERVICE

ADATA online customer service is available for more efficient and effective service to our customers. Customers are able to receive quick responses regarding product usage and to provide feedback to ADATA directly. ADATA welcomes any suggestion and will do our best to insure customer satisfactions. Please contact us at:
http://www.adata.com/en/service_support

EXCLUSIVE DOWNLOAD:

Download product drivers and various software utilities at
http://www.adata.com/en/exclusive_download

Please refer to http://www.adata.com/en/service for complete warranty terms and conditions.
Warranty policy on the Web site supersedes any other information if there is a discrepancy.


▪ **For Technical Support Questions**
Please visit www.adata.com

Value Added Software




(HDDtoGO)

After drive is connected, download software (HDDtoGO) from **(www.adata.com/en/software.download.php)**and save file to the drive.



Double click the HDDtoGo.exe file just downloaded to the drive. Then follow the on-screen instructions.



ONLINE CUSTOMER SERVICE FAQ

For frequently asked questions, please visit the ADATA website at http://www.adata.com/faq

SPECIFICATIONS


OPERATING ENVIRONMENT
Operating temperature 5° to 50°C
Storage temperature -40° to 60°C
Storage humidity 10% to 90% RH
Compatible Operating Systems

Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 or later
Linux Kernel 2.6.31 or later

DE

QUICK START GUIDE

USB 3.0 Kabel



ONLINE KUNDENSERVICE FAQ

Für häufig gestellte Fragen, besuchen Sie bitte die ADATA Website unter http://www.adata.com/faq

TECHNISCHE DATEN

BETRIEBSUMGEBUNG
Betriebstemperatur 5 ° bis 50 ° C
Lagertemperatur -40 ° bis 60 ° C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10% bis 90% RH
Unterstützte Betriebssysteme
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 oder höher / Linux Kernel 2.6.31 oder später


▪ **Für Technische Fragen**
Bitte besuchen Sie www.adata.com

Zusätzliche Software



(HDDtoGO)

Nachdem das Laufwerk angeschlöossen und erkannt wurde, können Sie die Software (HDDtoGO)herunterladen**(www.adata.com/en/software.download.php)** and und auf dem Laufwerk sichern.




Bitte Starten Sie die Applikation HDDtoGO.exe und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



FR

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

CâbleUSB 3.0



FAQ EN LIGNE

Retrouvez les questions les plus fréquemment posées sur le site internet ADATA : http://www.adata.com/faq

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Température de travail de 5° à 50°C
Température d'entreposage de -40°C à 60°C
Humidité d'entreposage de 10% à 90% d'humidité relative
Compatible avec les systèmes d'exploitation:
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 ou plus récents
Linux Kernel2.6.31ou plus récents

▪ **Pour une assistance technique**
Rendez-vous sur www.adata.com

Logiciel pour améliorer votre matériel



(HDDtoGO)

Après avoir branché le matériel, téléchargez le logiciel (HDDtoGO) à partir de (www.adata.com/en/software.download.php) et enregistrez le fichier sur le disque.




Effectuez un double clic sur le fichier HDDtoGO.exe que vous venez de télécharger. Suivez ensuite les instructions à l'écran.



ES

GUIA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

USB 3.0 Cable



PÁGINA WEB PARA PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

Preguntas frecuentes (FAQ), por favor diríjase a http://www.adata.com/faq

ESPECIFICACIONES

CONDICIONES DE TRABAJO Y ALMACENAMIENTO
Temperatura: Funcionamiento 5°a 50°C
Almacenamiento -40° a 60°C
Humedad de 10% a 90% RH
Compatible con:
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 o posterior
Linux Kernel 2.6.31 o posterior


▪ **Para Soporte Técnico:**
Por favor Visite www.adata.com

Value Added Software



(HDDtoGO)

Después de conectar el dispositivo, descargar el software (HDDtoGO) desde (www.adata.com/en/software.download.php) y guardarlo en el Disco Duro Externo




Doble Click en el archivo ejecutable HDDtoGO.exe y descargar en el dispositivo. Después seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.



IT

MANUALE RAPIDO DI INSTALLAZIONE

Cavo USB 3.0



FAQ

Pe consultare le domande più comuni (FAQ), visitate il sito internet di ADATA al seguente indirizzo:
http://www.adata.com/faq

SPECIFICHE TECNICHE

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Temperatura di funzionamento da 5° a 50°C
Temperatura a riposo -40° to 60°C
Umidità 10% to 90% RH
Sistemi operativi compatibili
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 o successivi
Linux Kernel 2.6.31 o successivi

▪ **Per quesiti al Supporto Tecnico**
Consultare il sito internet www.adata.com

Value Added Software



(HDDtoGO)

Dopo aver collegato l'unità HDDtoGO, scaricare il software da (www.adata.com/en/software.download.php) e salvare i file sul drive.




Cliccare due volte sul file HDDtoGO.exe appena scaricato sul drive. Seguire le istruzioni che appaiono sul monitor



PT

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Cabo USB 3.0



FAQ DE ATENDIMENTO ON-LINE AO CLIENTE

Para Perguntas Mais Frequentes (FAQs) visite o site na Internet da ADATA no endereço http://www.adata.com/faq

ESPECIFICAÇÕES

AMBIENTE DE OPERAÇÃO
Temperatura de operação 5° a 50° C
Temperatura de armazenagem -40° a 60° C
Umidade de armazenagem 10% a 90% RH
Sistema operacionais compatíveis
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 ou superior
Linux Kernel 2.6.31 ou superior

▪ **Questões de suporte técnico**
Visite www.adata.com

Software de valor agregado




(HDDtoGO)

Depois que o drive estiver conectado faça o download do software (HDDtoGO) em (www.adata.com/en/software.download.php) e salve o arquivo no drive.




Clique duas vezes no arquivo HDDtoGO.exe que acabou de ser baixado no drive. Em seguida, siga as instruções na tela.



PL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

USB 3.0 Cable



INFORMACJA DOTYCZĄCA GWARANCJI

Firma ADATA zapewnia klientom wymianę lub naprawę uszkodzonych produktów w obowiązującym okresie gwarancyjnym. Należy zwrócić uwagę, że firma ADATA nie zapewnia darmowych napraw, jeżeli uszkodzenie lub defekt produktu zostały spowodowane przez jeden z następujących czynników:
(1) Uszkodzenie spowodowane klęską żywiołową lub użytkowaniem w sposób nieprawidłowy.
(2) Próbę naprawy produktu lub rozkładanie na części przez nieuprawniony personel.
(3) Zmienioną, zniszczoną lub brakującą etykietę serwisową.
(4) Numer seryjny produktu nie odpowiadający danym w oficjalnym systemie lub zmienioną etykietę serwisową.
(5) Produkt zakupiony od nieuprawnionych handlowców. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę uszkodzonych produktów firmy ADATA. Firma ADATA nie ponosi odpowiedzialności i nie obejmuje gwarancją, dowolnej utraty danych lub kosztów poniesionych w celu określenia problemów systemowych, demontażu, obsługi lub montażu produktów ADATA. Polityka gwarancyjna ADATA ma zastosowanie wyłącznie do napraw lub wymiany produktów ADATA.

INTERNETOWA OBSŁUGA KLIENTA

Internetowa obsługa klienta ADATA została udostępniona dla zwiększenia wydajności i efektywności obsługi klienta. Klient może w ten sposób uzyskać szybkie odpowiedzi dotyczące korzystania z produktów oraz zwrócić się z uwagami bezpośrednio do firmy ADATA. Firma ADATA jest otwarta na wszelkie sugestie i zrobi wszystko, aby zapewnić zadowolenie klienta. Prosimy o kontakt pod adresem: http://www.adata.com/en/service_support

PLIKI DO POBRANIA DLA KLIENTÓW

Pobieraj sterowniki produktów i najróżniejsze narzędzia pod adresem http://www.adata.com/en/exclusive_download

Kompletna wersja warunków gwarancji znajduje się pod adresem http://www.adata.com/en/service.
Warunki gwarancji na stronie internetowej są wiążące w przypadku wystąpienia rozbieżności i pojawienia się innych informacji.

▪ **Pytania dotyczące pomocy technicznej**
Zapraszamy na stronę www.adata.com

Oprogramowanie stanowiące wartość dodaną



(HDDtoGO)

Po podłączeniu dysku pobierz oprogramowanie (HDDtoGO) pod adresem (www.adata.com/en/software.download.php) i zapisz plik na dysku.




Kliknij dwukrotnie plik HDDtoGo.exe pobrany na dysk. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



CZ

QUICK START PRŮVODCE

USB 3.0 Cable



PROHLÁŠENÍ - ZÁRUKA

ADATA poskytuje výměnu nebo opravu za vadného výrobku v rámci záruční doby. Vezměte prosím na vědomí, že ADATA neposkytuje bezplatnou opravu, je-li vada výrobku způsobena některým z následujících faktorů:
(1) škody způsobené přírodními pohromami nebo jakékoliv nevhodné použití.
(2) Produkt byl neautorizovane opraven, nebo byl rozebrán nepovolanými osobami.
(3) Záruční štítek byl změněn, poškozen nebo chybí.
(4) Sériové číslo výrobku neodpovídá záznamům v našem systému, nebo etiketa byla pozměněna.
(5) Produkt zakoupen od neautorizovaných zástupců. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na opravu nebo výměnu vadných výrobků ADATA. ADATA neodpovídá za, a nezahrnuje v záruce, jakoukoli ztrátu dat nebo jakékoliv náklady spojené s určením zdroje problémů systému nebo odstraněním, servisem nebo instalací produktů ADATA. ADATA záruční politika se vztahuje pouze na opravu nebo výměnu produktů ADATA.

ONLINE SERVIS

ADATA on-line zákaznický servis je dostupný pro účinnější a efektivnější služby našim zákazníkům. Zákazníci mohou dostat rychlé odpovědi týkající se používání produktu a poskytnout zpětnou vazbu na ADATA produkty napřímo. ADATA vítá všechny návrhy a pokud bude v našich silách, uspokojíme přání zákazníka.
Prosím, kontaktujte nás na adrese: http://www.adata.com/en/service_support


EXKLUZIVNĚ KE STAŽENÍ

Stažení ovladačů produktu a různé softwarové nástroje jsou ke stažení na
http://www.adata.com/en/exclusive_download

Viz http://www.adata.com/en/service pro kompletní znění záručních podmínek.
Záruční politika na webových stránkách nahrazuje jakékoli další informace, pokud existuje rozpor.

▪ **Pro technické dotazy prosíme**
navštivte www.adata.com

Software s přidanou hodnotou pro uživatele



(HDDtoGO)

Poté, co disk je připojen, stáhněte software (HDDtoGO) na **(www.adata.com/en/software.download.php)**a uložite soubor na disk.



Poklepáním na soubor HDDtoGo.exe se software naisntalu je HDD.
Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.



ONLINE SERVIS FAQ

Pro často kladené otázky, prosím, navštivte webové stránky na ADATA
http://www.adata.com/faq

ÚDAJE


PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota 5 ° až 50 ° C
Skladovací teplota -40 ° až 60 ° C
Skladovací vlhkost 10% až 90% relativní vlhkosti
Kompatibilní operační systémy
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 or later
Linux Kernel 2.6.31 or later

RU

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Кабель USB 3.0



Интернет Обслуживание клиентов. Вопросы и ответы
Раздел «Часто задаваемые вопросы» находится по адресу http://www.adata.com/faq


Технические характеристики
Требования к окружающей среде
Рабочая температура: от 5 ° до 50 ° C
Температура хранения: от -40 ° до 60 ° C
Допустимая влажность при хранении: от 10% до 90% относительной влажности
Совместимые операционные системы
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 или более поздняя версия / Linux Kernel 2.6.31 или более поздняя версия

■ **По вопросам технической поддержки**
Пожалуйста, пройдите по адресу www.adata.com

Дополнительное ПО



(HDDtoGO)
Подключите ваш внешний жесткий диск, скачайте ПО (HDDtoGO) по адресу **(www.adata.com/en/software.download.php)** и сохраните полученные файлы на диске.




Дважды щелкните мышкой загруженный файл HDDtoGO.exe. Затем следуйте инструкциям на экране.



AR

دليل البدء السريع

Кабель USB 3.0



خدمة الزبائن عبر الإنترنت
للأسئلة المتداولة، يرجى زيارة موقع ADATA
http://www.adata.com/faq

مواصفات
بيئة التشغيل
درجة حرارة التشغيل 5° إلى 50°
درجة حرارة التخزين 40° إلى 60°
رطوبة التخزين 10% إلى 90% رطوبة نسبية
أنظمة التشغيل المتوافقة
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 or later / Linux Kernel 2.6.3

■ **للأسئلة التقنية**
برجى زيارة الموقع www.adata.com

برامج ذوقيمة مضافة



(HDDtoGO)
بعد توصيل القرص صلب، تحصل على برنامج (HDDtoGO) من
www.adata.com/en/software.download.php
وأحفظ الملف إلى القرص الصلب




انقر نقرا مزدوجا فوق HDDtoGO.exe ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة



KR

제품 설명서

USB 3.0 Cable




ON-LINE 고객서비스 FAQ
FAQ는http://www.adata.com/faq에서 확인하실 수 있습니다.

제품 SPEC
제품 동작 환경
오퍼레이팅 온도: 5℃ ~ 50℃
스토리지 온도: -40℃ ~ 60℃
스토리지 습도: 10% ~ 90% RH
호환가능 OS
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 or later / Linux Kernel 2.6.31 or later

■ **기술 지원 문의**
www.adata.com 참조


유용한 소프트 웨어



(HDDtoGO)
제품을 연결하시고 **www.adata.com/en/software.download.php** 에서 HDDtoGO를 다운받으셔서 PC에 저장하여 주세요




다운 받으신 HDDtoGO.exe파일을 더블클릭하신 후 화면에 나타나는 안내사항을 따르시면 됩니다.



JP

クイックスタートガイド

USB 3.0 ケーブル



オンラインQ&AはADATAウェブサイトを参照してください。
http://www.adata.com/faq

規格
動作環境
動作温度 5°C ～ 50°C
保存温度-40°C ～ 60°C
保存湿度10% ～ 90% RH
互換ソフトウェアプログラム
Windows 2000、XP、Vista、7 / Mac OS X 10.6 以降 / Linux Kernel 2.6.31 以降

■ **テクニカルサポートへのご質問について**
www.adata.com をご参照ください。

付加価値の高いソフトウェア



(HDDtoGO)
ドライブを接続した後、ソフトウェア (HDDtoGO) を **(www.adata.com/en/software.download.php)**からダウンロードし、ファイルをドライブに保存します。



ドライブにダウンロードした HDDtoGO.exe ファイルをダブルクリックします。その後は画面上の指示に従います。

SC

快速入门手册

USB 3.0 传输线

产品保固说明
威刚科技保证所有产品在保固期内,若出现材料或功能上的瑕疵与故障,威刚科技将以维修或更换同等级产品的方式来服务消费者。本保固条款之适用范围,不包括产品因非自然或外在因素所造成的损坏,且威刚就储存性的产品内的数据入不负责,如有下列状况发生,则产品皆不适用于威刚产品保固条款:
(1) 因天灾、人为不当操作等非产品本身之因素故障。
(2) 产品经过非本公司授权之技术人员维修或拆装。
(3) 保固卷标或防水卷标被更改,破损或遗失时。
(4) 产品序号不符或序号破损/不清楚时。
(5) 透过非威刚授权之经销管道所购买的产品。
威刚科技保固服务条款,仅适用于透过合法销售通路购得本公司产品的消费者。

在线客服
在线客服是专为提供顾客更好的服务质量而设立;不仅是提您在产品使用上的服务管道,任何对威刚的意见及建议,我们都非常欢迎您反应出来,威刚会竭尽所能为您服务,期待您宝贵的意见。联络在线客服请洽 http://www.adata.com/en/service_support
在线问与答请至威刚网站 http://www.adata.com/faq

超值软件下载
运用包装背面卷标上的号码完成您的产品注册程序后,即可下载各种专属软件。
您可至本网址进行下载 http://www.adata.com/en/exclusive_download

规格
工作环境
工作温度 5°C to 50°C
储存温度-40°C to 60°C
储存湿度10% to 90% RH
适合的软件程序
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 or later
Linux Kernel 2.6.31 or later

■ **于技术支持相关咨询，请参阅官网信息**
www.adata.com

超值附加软件

(HDDtoGO)
当外接式硬盘与计算机连接后，请于 **www.adata.com/en/software.download.php** 下载软件(HDDtoGO)，并将该软件存放于外接式硬盘。

于外接式硬盘，双击该软件档案 **(HDDtoGO.exe)**，并且按照屏幕指示操作即可。

移动硬盘产品中有毒有害物质与元素的名称及含量

部件名称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
产品外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
传输线	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该不件所有均值材料中的含量均SJ/TT11363-2006标准规定的限量要求下。
×：表示该有毒有害物质至少在该件的某一均值材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求下。
备注：1. PCBA标示为"X"是因为PCBA内部电阻Body超出SJ/T11363-2006规定的限量要求,但符合欧盟所制定的RoHs支排外专案。
2.包装配件依照实际出货包装配件为主。

详尽产品保固信息,请上http://www.adata.com/tw/service 网站查询。
若发生保固条款声明不一至,则以上述网站公布为主。

TC

快速入門手冊

USB 3.0 傳輸線

產品保固聲明
威剛科技保證所有產品在保固期內,若出現材料或功能上的瑕疵與故障,威剛科技將以維修或更換同等級產品的方式來服務消費者。本保固條款之適用範圍,不包括產品因非自然或外在因素所造成的損壞,且威剛就儲存性的產品內的資料入不負責,如有下列狀況發生,則產品皆不適用於威剛產品保固條款:
(1) 因天災/人為不當操作等產品本身之因素故障時。
(2) 產品經過非本公司授權之技術人員維修或拆裝時。
(3) 保固標籤或防水標籤被更改,破損或遺失時。
(4) 產品序號不符或序號破損/不清楚時。
(5) 透過非威剛授權之經銷管道所購買之產品。
威剛科技保固服務條款,僅適用於透過合法銷售通路購得本公司產品的消費者。

線上客服
線上客服是專為提供顧客更好的服務品質而設立；
不僅是提供您在產品使用上的服務管道，任何對威剛的意見及建議，我們都非常歡迎您反應出來，威剛會竭盡所能為您服務，期待您寶貴的意見。連絡線上客服請洽 http://www.adata.com/tw/service_support

超值軟體下載
運用包裝背面標籤上的號碼完成您的產品註冊程序後,即可下載各種專屬軟體。
您可至本網址進行下載 http://www.adata.com/tw/exclusive_download
線上問答請至威剛網站 http://www.adata.com/faq

規格
工作環境
工作溫度 5°C to 50°C
儲存溫度-40°C to 60°C
儲存溼度10% to 90% RH
適合的軟體程式
Windows 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.6 or later
Linux Kernel 2.6.31 or later

■ **技術支援相關諮詢，請參閱官網資訊**
www.adata.com

超值附加軟體

(HDDtoGO)
當外接式硬碟與電腦連接後，請於 www.adata.com/en/software.download.php 下載軟體(HDDtoGO)，並將該軟體存放於外接式硬碟。

於外接式硬碟，雙擊該軟體檔案 **(HDDtoGO.exe)**，並且按照螢幕指示操作即可。

