
Philips Maxos fusion

Diese Leuchte enthält integrierte LED-Lampen



Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden

874/2014